
DIGITUS® Kaseta spawów światłowodowych z 12 pigtailami, wstępnie zmontowana, SC, OM3

A-96522-02-UPC-3

EAN 4016032319313



Tacka spawów światłowodowych z 12 kolorowymi pigtailami SC (UPC), MM OM3 50/125, 2m, LSZH

Wstępnie zmontowane kasety spawów światłowodowych z odpowiednio zarobionymi pigtailami są odpowiednio przycięte na określoną długość i rozmieszczone zgodnie z kodem barwnym włókien IEC 60 304. Naklejka na wierzchu kasety informuje o kodzie barwnym użytym do układania pigtaili. Każda kaseta zawiera protokół testowy dla danego zestawu pigtaili. Tym samem zagwarantowana jest najlepsza jakość oraz wydajność sieci.


Szybka instalacja dzięki wstępnie zamontowanym pigtailom.

- Kaseta spawów światłowodowych z 12 pigtailami, wstępnie zmontowana, Uchwyt na szybkozłączki do zaciskarki
- SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM3
- Kolorowe pigtaile; LSOH
- Luźna tuba

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	7.50	33.00	33.00	65.00	70,785.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.38	3.00	31.50	30.50	2,882.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.38	3.00	31.50	30.50	2,882.25
Netto bez opakowania	1	0.26	3.00	31.50	30.50	2,882.25

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com