DIGITUS SFP Bidi Ind. 1,25G, SMF TX1550/RX1310, 20 km, industriale

DN-81021
EAN 4016032476924

1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM Simplex LC Industriale

Modulo SFP industriale, 1550/1310 nm, con portata fino a 20 km, compatibile con SFF8472, intervallo di temperatura esteso da -40 a 85 °C

Modulo SFP industriale, 1310/1550 nm

- Alloggiamento SFP con connettore LC
- Laser FP da 1550 nm e fotorivelatore PIN da 1310 nm
- Laser DFB da 1310 nm e fotorivelatore PIN da 1550 nm
- Trasmissione fino a 20 km su SMF
- Alimentazione: 3,3 V
- Interfaccia di ingresso/uscita dati compatibile con LVPECL
- Bassa EMI ed eccellente protezione ESD
- Conforme allo standard di sicurezza laser IEC-60825
- Compatibile con SFF8472
- Temperatura di esercizio: -40 ~ 85 °C

Attributes

- Supporto DDM: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	10.00	40.00	56.00	26.00	58,240.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.30	11.70	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.60	0.90	0.00

More images:











Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com