

DIGITUS® Osłonka termokurczliwa na spaw 45/2 mm, 100 szt.

AL-SK6

EAN 4016032349297



Osłonka termokurczliwa na spaw 45/2 mm, 100 szt. (do tacki DN-96101, DN-96105)

Ten ochraniacz spawów jest idealny do ochrony połączenia między dwoma włóknami po spawaniu. Automatycznie zaciska się wokół włókna po podgrzaniu.

- Zachowuje właściwości transmisji optycznej światłowodu
- Zapewnia wytrzymałość i ochronę połączeń z włókna szklanego
- Łatwa obsługa, unikanie uszkodzeń włókna szklanego
- Temperatura pracy: od -45 °C do +100 °C
- Jednostka opakowania: 100 szt.

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	600	26.50	37.00	27.00	48.00	47,952.00
Opakowanie wewnętrzne	12	0.53	7.00	18.50	27.00	3,496.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	2.00	5.50	6.00	66.00
Netto bez opakowania	1	0.04	2.00	5.50	6.00	66.00

Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zginać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com